

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20170031
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 9/2017-00011CMP

PUBLICADO NO QUADRO
DE AVISO DA CMP.

EM 31 / 10 / 2017

ASSINATURA

Contratante: Câmara Municipal de Parauapebas, Estado do Pará, órgão gerenciador.

Finalidade: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de frigobar, bebedouros, geladeiras, freezer e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento e substituição/reposição de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais, pertencentes à Câmara Municipal de Parauapebas, Estado do Pará.


Prazo de vigência da Ata de registro de Preços: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, decorrente do presente certame, será de 12 (doze) meses, conforme a inteligência do art. 15 §3º, inciso III, da Lei 8.666/93, a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados de sua assinatura, de acordo com os prazos e condições previstos na legislação que rege a matéria.

Fonte de Recursos: Câmara Municipal de Parauapebas, Estado do Pará.

Preços: Os preços estão registrados nos termos da proposta da empresa vencedora do Pregão Presencial nº 9/2017-00011CMP, conforme a seguir:

Fornecedor: Carajás Refrigeração Serviços e Peças EIRELI - EPP; C.N.P.J. nº 08.338.599/0001-80, estabelecida na Rua: F, nº 564, União, Parauapebas PA, (94) 99271-6802, representada neste ato pelo Sr. Edelson Silva Ferreira, C.P.F. nº 637.703.692-20.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	MAN. PREV. MENSAL:Split Sytem 9.000 BTU/h	SERVIÇO	288.00	68,620	19.762,56
00002	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Split Sytem 9.000 BTU/h	SERVIÇO	672.00	68,620	46.112,64
00003	MAN. PREV. MENSAL:Split Sytem 12.000 BTU/h	SERVIÇO	60.00	78,020	4.681,20
00004	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Split Sytem 12.000 BTU/h	SERVIÇO	336.00	80,840	27.162,24
00005	MAN. PREV. MENSAL:Split Sytem 18.000 BTU/h	SERVIÇO	108.00	99,640	10.761,12
00006	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Split Sytem 18.000 BTU/h	SERVIÇO	12.00	109,040	1.308,48
00007	MAN. PREV. MENSAL:Split Sytem 22.000 BTU/h	SERVIÇO	240.00	109,040	26.169,60
00008	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Split Sytem 22.000 BTU/h	SERVIÇO	12.00	65,800	789,60
00009	MAN. PREV. MENSAL:Frigobar 81 Litros	SERVIÇO	216.00	65,800	14.212,80
00010	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Frigobar 81 Litros	SERVIÇO	52.00	65,800	3.421,60
00011	MAN. PREV. MENSAL:Frigobar 109 Litros	SERVIÇO	52.00	65,800	3.421,60
00012	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Frigobar 109 Litros	SERVIÇO	4.00	80,840	323,36
00013	MAN. PREV. MENSAL:Frigobar 122 Litros	SERVIÇO	4.00	71,440	285,76
00014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Frigobar 122 Litros	SERVIÇO	8.00	71,440	571,52
00015	MAN. PREV. MENSAL:Bebedouro 20 Litros	SERVIÇO	96.00	143,820	13.806,72
00016	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Bebedouro 20 Litros	SERVIÇO	224.00	146,640	32.847,36
00017	MAN. PREV. MENSAL:Bebedouro 200 Litros	SERVIÇO	20.00	146,640	2.932,80
00018	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Bebedouro 200 Litros	SERVIÇO	112.00	162,620	18.213,44
00019	MAN. PREV. MENSAL:Freezer 404 litros	SERVIÇO	36.00	219,020	7.884,72
00020	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL:Freezer 404 litros	SERVIÇO	4.00	209,620	838,48




ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



00021	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL:Split Sytem 48.000 BTU/h	SERVIÇO	80.00	250,040	20.003,20
00022	MAN. PREV. TRIMESTRAL:Split Sytem 58.000 BTU/h	SERVIÇO	12.00	636,380	7.636,56
00023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL:Split Sytem 58.000 BTU/h	SERVIÇO	24.00	84,600	2.030,40
00024	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do compressor de ar, - Marca.: ELGIN	SERVIÇO	24.00	329,000	7.896,00
00025	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o de compressor de ar, incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	24.00	219,020	5.256,48
00026	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o de capacitores - Marca.: EOS	SERVIÇO	12.00	79,900	958,80
00027	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o de evaporadora/ventilador ou compressor), incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	12.00	79,900	958,80
00028	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do motor ventilador - Marca.: WEQ	SERVIÇO	12.00	80,840	970,08
00029	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do motor ventilador (evaporador ou condensadora), incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	12.00	80,840	1.940,16
00030	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o da placa do evaporado - Marca.: EOS	SERVIÇO	24.00	132,540	3.180,96
00031	MANUTENÇÃO CORRETIVA: Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o da placa do evaporador ou condensador de ar, incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	12.00	159,800	1.917,60
00032	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do rel� da placa - Marca.: CLION	SERVIÇO	12.00	45,120	541,44
00033	MANUTENÇÃO CORRETIVA: Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do rel� da placa do evaporador, incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	12.00	59,220	710,64
00034	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do sensor degelo - Marca.: ELETROLUX	SERVIÇO	12.00	153,220	1.838,64
00035	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do sensor degelo do evaporador, incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	12.00	75,200	902,40
00036	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do sensor de temperatura - Marca.: ELETROLUX	SERVIÇO	12.00	75,200	902,40
00037	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do sensor de temperatura das v�lvulas - Marca.: EOS	SERVIÇO	12.00	57,340	688,08
00038	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o das v�lvulas de servi�o da condensadora, incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	12.00	291,400	3.496,80
00039	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o das h�lices do motor - Marca.: ROHS	SERVIÇO	28.00	691,840	19.371,52
00040	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do motor ventilador evaporador ou condensador, incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	56.00	84,600	4.737,60
00041	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do g�s refrigerante - Marca.: EOS	SERVIÇO	56.00	331,820	18.581,92
00042	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do g�s refrigerante da central de ar	SERVIÇO	56.00	331,820	18.581,92
00043	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o dos cal�os do compressor - Marca.: ELGIN	SERVIÇO	56.00	331,820	18.581,92
00044	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o dos cal�os do compressor, incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	56.00	331,820	18.581,92
00045	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do cabo de alimenta�o - Marca.: ELETROLUX	SERVIÇO	12.00	153,220	1.838,64
00046	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Substitui�o do cabo de alimenta�o do evaporador, incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	12.00	153,220	1.838,64
00047	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubula�o - Marca.: EOS	SERVIÇO	12.00	75,200	902,40
00048	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubula�o do evaporador e condensador com g�s de limpeza R-11 ou 141-B	SERVIÇO	12.00	75,200	902,40
00049	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Limpeza do drenado da calha de �gua	SERVIÇO	12.00	57,340	688,08
00050	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Limpeza do drenado da calha de �gua do evaporador	SERVIÇO	12.00	57,340	688,08
00051	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Servi�o de solda na tubula�o do evaporado	SERVIÇO	12.00	291,400	3.496,80
00052	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Servi�o de solda na tubula�o do evaporador e condensador	SERVIÇO	12.00	291,400	3.496,80
00053	MANU. CORRET. Split Sytem 9.000 BTU/h:Instala�o de central de ar	SERVIÇO	28.00	691,840	19.371,52
00054	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 9.000 BTU/h:Instala�o de central de ar	SERVIÇO	28.00	691,840	19.371,52
00055	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h: Substitui�o do compressor de ar - Marca.: ELGIN	SERVIÇO	56.00	84,600	4.737,60
00056	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h: Substitui�o do compressor de ar, incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	56.00	84,600	4.737,60
00057	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h: Substitui�o de capacitores - Marca.: EOS	SERVIÇO	56.00	84,600	4.737,60
00058	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h: Substitui�o de capacitores (evaporador/ventilador ou condensadora/ventilador ou compressor), incluindo fornecimento de pe�a	SERVIÇO	56.00	84,600	4.737,60
00059	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substitui�o do motor ventilador - Marca.: WEQ	SERVIÇO	56.00	331,820	18.581,92



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



00041	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição do motor ventilador (evaporador ou condensadora), incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição o da placa do evaporador - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição da placa do evaporador ou condensador de ar, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	56,00	216,200	12.107,20
00042	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição o do relé da placa - Marca.: CLION MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição do relé da placa do evaporador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	28,00	76,140	2.131,92
00043	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição o do sensor degelo - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição do sensor degelo do evaporador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	28,00	79,900	2.237,20
00044	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição o do sensor de temperatura - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição do sensor de temperatura do evaporador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	28,00	80,840	2.263,52
00045	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição o das válvulas de serviços - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição das válvulas de serviços da condensadora, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	56,00	84,600	4.737,60
00046	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição o das hélices do motor - Marca.: ROHS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição das hélices do motor do ventilador evaporador ou condensador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	56,00	136,300	7.632,80
00047	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição o do gás refrigerante da central - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição do gás refrigerante da central da ar	SERVIÇO	28,00	159,800	4.474,40
00048	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição o dos calços do compressor - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição dos calços do compressor, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	28,00	45,120	1.263,36
00049	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição o do cabo de alimentação - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Substituição do cabo de alimentação do evaporador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	28,00	59,220	1.658,16
00050	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação do evaporador e condensador com gás de limpeza R-11 ou 141-B	SERVIÇO	28,00	153,220	4.290,16
00051	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Limpeza do dreno da calha de água MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Limpeza do dreno da calha de água do evaporador	SERVIÇO	28,00	75,200	2.105,60
00052	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Serviço de solda na tubulação MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Serviço de solda na tubulação do evaporador e condensador	SERVIÇO	28,00	57,340	1.605,52
00053	MANU. CORRET. Split Sytem 12.000 BTU/h:Instalação de central de ar MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 12.000 BTU/h:Instalação de central de ar	SERVIÇO	28,00	294,220	8.238,16
00054	MANU. CORRET. Split Sytem 18.000 BTU/h: Substituição o do compressor de ar - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000 BTU/h: Substituição do compressor de ar, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	3,00	801,820	2.405,46
00055	MANU. CORRET. Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição de capacitores - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição de capacitores (evaporador/ventilador ou condensadora/ventilador ou compressor), incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	6,00	84,600	507,60
00056	MANU. CORRET. Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição do motor ventilador - Marca.: HQ MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição do motor ventilador (evaporador ou condensadora), incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	6,00	353,440	2.120,64
00057	MANU. CORRET. Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição da placa do evaporador - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição da placa do evaporador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	3,00	216,200	648,60
00058	MANU. CORRET. Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição do relé da placa - Marca.: CLION MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição do relé da placa do evaporador ou placa do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	6,00	79,900	479,40
00059	MANU. CORRET. Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição do sensor degelo - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	3,00	81,680	245,04



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO




00060	BTU/h:Substituição do sensor de degelo do evaporador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição do sensor de temperatura - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	3.00	80,840	242,52
00061	BTU/h:Substituição do sensor de temperatura do evaporador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição das válvulas de serviços - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	6.00	84,600	507,60
00062	BTU/h:Substituição das válvulas de serviços da condensadora, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição das hélices do motor - Marca.: ROHS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	6.00	139,120	834,72
00063	BTU/h:Substituição das hélices do motor do ventilador evaporador ou condensador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição do gás refrigerante - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	3.00	159,800	479,40
00064	BTU/h:Substituição do gás refrigerante da central de ar MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição dos calços do compressor - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	3.00	45,120	135,36
00065	BTU/h:Substituição dos calços do compressor, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Substituição do cabo de alimentação - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	3.00	59,220	177,66
00066	BTU/h:Substituição do cabo de alimentação do evaporador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	3.00	153,220	459,66
00067	BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação do evaporador e condensador com gás de limpeza R-11 ou 141-B MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Limpeza do dreno da calha de água MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	3.00	75,200	225,60
00068	BTU/h:Limpeza do dreno da calha de água do evaporador MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Serviço de solda na tubulação MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	3.00	57,340	172,02
00069	BTU/h:Serviço de solda na tubulação do evaporador e condensador MANU. CORRET.Split Sytem 18.000 BTU/h:Instalação de central de ar MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 18.000	SERVIÇO	3.00	294,220	882,66
00070	BTU/h:Instalação de central de ar do compressor de ar - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	SERVIÇO	14.00	856,340	11.988,76
00071	BTU/h:Substituição do compressor de ar, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição de capacitores - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	SERVIÇO	28.00	87,420	2.447,76
00072	BTU/h:Substituição de capacitores (evaporador/ventilador ou condensadora/ventilador ou compressor), incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição do motor ventilador - Marca.: WEQ MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	SERVIÇO	28.00	381,640	10.685,92
00073	BTU/h:Substituição do motor ventilador (evaporador ou condensadora), incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição da placa do evaporador - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	SERVIÇO	28.00	219,020	6.132,56
00074	BTU/h:Substituição da placa do evaporador ou condensador de ar, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição do relé da placa - Marca.: CLICN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	SERVIÇO	28.00	79,900	2.237,20
00075	BTU/h:Substituição do relé da placa do evaporador ou placa do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição do sensor de gelo - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	SERVIÇO	14.00	89,300	1.250,20
00076	BTU/h:Substituição do sensor de gelo do evaporador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição do sensor de temperatura - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	SERVIÇO	14.00	90,240	1.263,36
00077	BTU/h:Substituição do sensor de temperatura do evaporador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição das válvulas de serviços - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	SERVIÇO	28.00	90,240	2.526,72
00078	BTU/h:Substituição das válvulas de serviços da condensadora, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição das hélices do motor - Marca.: ROHS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	SERVIÇO	14.00	172,020	2.408,28
	BTU/h:Substituição das hélices do motor do ventilador				



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



00079	evaporador ou condensador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição SERVIÇO do gás refrigerante - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	14.00	172,020	2.408,28
00080	BTU/h:Substituição do gás refrigerante da central de ar MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição SERVIÇO dos calços do compressor - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	14.00	47,940	671,16
00081	BTU/h:Substituição dos calços do compressor, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição SERVIÇO da chave contatora - Marca.: METALTEC MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	14.00	230,300	3.224,20
00082	BTU/h:Substituição da chave contatora do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Substituição SERVIÇO do cabo de alimentação - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	14.00	62,040	868,56
00083	BTU/h:Substituição do cabo de alimentação do evaporador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Limpeza de t SERVIÇO odo sistema de tubulação - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000 BTU/h:Limpeza	14.00	156,040	2.184,56
00084	de todo sistema de tubulação do evaporador e condensador com gás de limpeza R-11 ou 141-B MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Limpeza do d SERVIÇO reno da calha de água MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000 BTU/h:Limpeza	14.00	78,020	1.092,28
00085	do dreno da calha de água do evaporador MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Serviço de s SERVIÇO olda na tubulação MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000 BTU/h:Serviço	14.00	57,340	802,76
00086	de solda na tubulação do evaporador e condensador MANU. CORRET.Split Sytem 22.000 BTU/h:Instalação d SERVIÇO e central de ar MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 22.000	14.00	313,020	4.382,28
00087	BTU/h:Instalação de central de ar MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o do compressor de ar - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	5.00	1.356,420	6.782,10
00088	BTU/h:Substituição do compressor de ar, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o de capacitores - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	10.00	87,420	874,20
00089	BTU/h:Substituição de capacitores (evaporador/ventilador ou condensadora/ventilador ou compressor), incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o do motor ventilador - Marca.: WEQ MANUTENÇÃO CORRETIVA: Split Sytem 36.000	10.00	385,400	3.854,00
00090	BTU/h:Substituição do motor ventilador (evaporador ou condensadora), incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o da placa do evaporador - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	10.00	219,020	2.190,20
00091	BTU/h:Substituição da placa do evaporador ou condensador de ar, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o do relé da placa - Marca.: CLION MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	10.00	79,900	799,00
00092	BTU/h:Substituição do relé da placa do evaporador ou placa do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o do sensor degelo - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	5.00	79,900	399,50
00093	BTU/h:Substituição do sensor degelo do evaporador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o do sensor de temperatura - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	5.00	80,840	404,20
00094	BTU/h:Substituição do sensor de temperatura do evaporador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o das válvulas de serviços - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	10.00	94,000	940,00
00095	BTU/h:Substituição das válvulas de serviços da condensadora, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o das hélices do motor - Marca.: ROHS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	10.00	186,120	1.861,20
00096	BTU/h:Substituição das hélices do motor do ventilador evaporador ou condensador, incluindo fornecimento de peça MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o do gás refrigerante - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	5.00	172,020	860,10
00097	BTU/h:Substituição do gás refrigerante da central de ar MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituiçã SERVIÇO o dos calços do compressor - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000	5.00	51,700	258,50
	BTU/h:Substituição dos calços do compressor, incluindo fornecimento de peça			



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



00098	MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituição o da chave contatora - Marca.: METALTEC MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituição da chave contatora do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	5.00	220,900	1.104,50
00099	MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituição o do selenoide do condensador - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituição do selenoide do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	5.00	186,120	930,60
00100	MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituição o do cabo de alimentação - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000 BTU/h:Substituição do cabo de alimentação do evaporador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	5.00	59,220	296,10
00101	MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação do evaporador e condensador com gás de limpeza R-11 ou 141-B	SERVIÇO	5.00	153,220	766,10
00102	MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Limpeza do dreno da calha de água MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000 BTU/h:Limpeza do dreno da calha de água do evaporador	SERVIÇO	5.00	84,600	423,00
00103	MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Serviço de solda na tubulação MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000 BTU/h:Serviço de solda na tubulação do evaporador e condensador	SERVIÇO	5.00	61,100	305,50
00104	MANU. CORRET. Split Sytem 36.000 BTU/h:Instalação de central de ar MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 36.000 BTU/h:Instalação de central de ar	SERVIÇO	5.00	441,800	2.209,00
00105	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do compressor de ar - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do compressor de ar, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	3.00	1.692,000	5.076,00
00106	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição de capacitores - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição de capacitores (evaporador/ventilador ou condensadora/ventilador ou compressor), incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	6.00	87,420	524,52
00107	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do motor ventilador - Marca.: WEQ MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do motor ventilador (evaporador ou condensadora), incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	6.00	407,020	2.442,12
00108	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição da placa do evaporador - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição da placa do evaporador ou condensador de ar, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	6.00	219,020	1.314,12
00109	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do relé da placa - Marca.: CLION MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do relé da placa do evaporador ou placa do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	6.00	79,900	479,40
00110	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do sensor degelo - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do sensor degelo do evaporador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	3.00	79,900	239,70
00111	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do sensor de temperatura - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do sensor de temperatura do evaporador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	3.00	62,040	186,12
00112	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição das válvulas de serviços - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição das válvulas de serviços da condensadora, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	6.00	96,820	580,92
00113	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição das hélices do motor - Marca.: ROHS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição das hélices do motor do ventilador evaporador ou condensador, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	6.00	202,100	1.212,60
00114	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do gás refrigerante - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do gás refrigerante da central de ar	SERVIÇO	3.00	188,000	564,00
00115	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição dos calços do compressor - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição dos calços do compressor, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	3.00	47,940	143,82
00116	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição da chave contatora - Marca.: METALTEC MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição da chave contatora do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça	SERVIÇO	3.00	246,280	738,84
00117	MANU. CORRET. Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição	SERVIÇO	3.00	186,120	558,36



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



	do selenoide do condensador - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000				
	BTU/h:Substituição do selenoide do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça				
00118	MANU. CORRET.Split Sytem 48.000 BTU/h:Substituição do cabo de alimentação - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000	SERVIÇO	3.00	59,220	177,66
	BTU/h:Substituição do cabo de alimentação do evaporador, incluindo fornecimento de peça				
00119	MANU. CORRET.Split Sytem 48.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000	SERVIÇO	3.00	159,800	479,40
	BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação do evaporador e condensador com gás de limpeza R-11 ou 141-B				
00120	MANU. CORRET.Split Sytem 48.000 BTU/h:Limpeza do drenado da calha de água MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000	SERVIÇO	3.00	84,600	253,80
	BTU/h:Limpeza do drenado da calha de água do evaporador				
00121	MANU. CORRET.Split Sytem 48.000 BTU/h:Serviço de solda na tubulação MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000	SERVIÇO	3.00	61,100	183,30
	BTU/h:Serviço de solda na tubulação do evaporador e condensador				
00122	MANU. CORRET.Split Sytem 48.000 BTU/h:Instalação e central de ar MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 48.000	SERVIÇO	3.00	463,420	1.390,26
	BTU/h:Instalação de central de ar				
00123	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição do compressor de ar - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	10.00	1.786,940	17.869,40
	BTU/h:Substituição do compressor de ar, incluindo fornecimento de peça				
00124	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição de capacitores - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	20.00	87,420	1.748,40
	BTU/h:Substituição de capacitores (evaporador/ventilador ou condensadora/ventilador ou compressor), incluindo fornecimento de peça				
00126	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição da placa do evaporador - Marca.: WEQ MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	20.00	413,600	8.272,00
	BTU/h:Substituição da placa do evaporador ou condensador de ar, incluindo fornecimento de peça				
00125	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição do motor ventilador - Marca.: FOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	20.00	219,020	4.380,40
	BTU/h:Substituição do motor ventilador (evaporador ou condensadora), incluindo fornecimento de peça				
00127	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição do relé da placa - Marca.: CLICON MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	20.00	79,900	1.598,00
	BTU/h:Substituição do relé da placa do evaporador ou placa do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça				
00128	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição do sensor degelo - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	10.00	79,900	799,00
	BTU/h:Substituição do sensor de degelo do evaporador, incluindo fornecimento de peça				
00129	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição do sensor de temperatura - Marca.: ELETROLUX MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	10.00	80,840	808,40
	BTU/h:Substituição do sensor de temperatura do evaporador, incluindo fornecimento de peça				
00130	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição das válvulas de serviços - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	20.00	99,640	1.992,80
	BTU/h:Substituição das válvulas de serviços da condensadora, incluindo fornecimento de peça				
00131	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição das hélices do motor - Marca.: ROHS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	20.00	202,100	4.042,00
	BTU/h:Substituição das hélices do motor do ventilador evaporador ou condensador, incluindo fornecimento de peça				
00132	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição do gás refrigerante - Marca.: EOS MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	10.00	188,000	1.880,00
	BTU/h:Substituição do gás refrigerante da central de ar				
00133	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição dos calços do compressor - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	10.00	54,520	545,20
	BTU/h:Substituição dos calços do compressor, incluindo fornecimento de peça				
00134	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição da chave contatora - Marca.: METALTEC MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	10.00	249,100	2.491,00
	BTU/h:Substituição da chave contatora do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça				
00135	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição do selenoide - Marca.: ELGIN MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000	SERVIÇO	10.00	195,520	1.955,20
	BTU/h:Substituição do selenoide do condensador de ar, incluindo fornecimento de peça				
00136	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição do cabo de alimentação - Marca.: ELETROLUX	SERVIÇO	10.00	59,220	592,20




ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000 BTU/h:Substituição do cabo de alimentação do evaporador, incluindo fornecimento de peça			
00137	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação - Marca.: EOS	10.00	159,800	1.598,00
	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000 BTU/h:Limpeza de todo sistema de tubulação do evaporador e condensador com gás de limpeza R-11 ou 141-B			
00138	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Limpeza do drenagem da calha de água	10.00	87,420	874,20
	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000 BTU/h:Limpeza do drenagem da calha de água do evaporador			
00139	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Serviços de solda na tubulação	10.00	61,100	611,00
	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000 BTU/h:Serviços de solda na tubulação do evaporador e condensador.			
00140	MANU. CORRET.Split Sytem 58.000 BTU/h:Instalação de central de ar	10.00	517,000	5.170,00
	MANUTENÇÃO CORRETIVA:Split Sytem 58.000 BTU/h:Instalação de central de ar			
			VALOR TOTAL R\$	560.000,00

PARAUAPEBAS-PA, 31 DE OUTUBRO DE 2017.


José de Ribamar Souza da Silva
Portaria 250/2017
Pregoeiro